

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE DOPRAVY A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

konaného dne: 8.6.2022, od 7.00 hod. v zasedací místnosti radnice

zúčastnění: Vladimír Vinklář, František Augustin, Petr Gabat, Marek Podsedníček, Pavel Berný

omluveni:

1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA

Komise navrhuje označit jako jednosměrné místní komunikace vedoucí okolo autobusového nádraží ze směru od křižovatky ul. Žižkova - Jaroslava Havlíčka, ulicí Ke Stadionu, ulicí Tkalcovská po křižovatku s ul. Žižkova. Důvodem je zlepšení plynulosti dopravy a legalizace současného stavu - stání osobních automobilů (parkování) v tomto úseku. K návrhu se ještě musí vyjádřit dopravní inženýr města Jilemnice Ing. Janda a Dopravní inspektorát Policie ČR Semily.

2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD

2.1. Podněty starostovi města

2.2. Podněty příslušnému odboru MěÚ

2.2.1. Odbor rozvoje, investic a majetku. Malé technické služby (MATES).

- Upozorňujeme na velký rozsah poškození povrchů městských chodníků z betonových dlažeb - rozpadající se beton (např. v ul. Metyšova a ul. Na Kozinci za bývalým Dřevotvarem). Důvodem může být nerovnoměrné používání soli při zimní údržbě chodníků, což bylo letos velmi patrné - pravidelně nasypané hromádky soli místo plošného rozmetání krystalů. Předpokládáme, že na vině je nevhodně použité (seřízené) rozmetací zařízení na posyp. Poškozené povrchy bude nutné opravit (výměna dlažby). Požadujeme zvážit míru odpovědnosti za vzniklé poškození firmou provádějící zimní údržbu.
- Upozorňujeme na neutěšený stav povrchů místních komunikací. Jedná se o výtluky asfaltových povrchů vozovek a nerovnosti dlážděných povrchů (kaluže a uvolněné kostky). Při provádění oprav místních komunikací nástřikem (asfaltové povrchy) dochází k nerovnoměrnému vrstvení asfaltu a následně vznikají hrboly. Oprava výtluků by se měla provádět klasickým způsobem - oříznutí hran poškozeného místa, vyčištění, penetrace, výplň asfaltovou směsí a zalití styčných spár po jejich proříznutí.
- Doporučujeme realizovat opravy asfaltových povrchů pokud možno co nejdřív v jarním období.
- Opravy chodníků a dlažeb je třeba řešit systematicky - stanovit priority u plošných oprav a neodkladně odstraňovat počínající drobné závady. Je nezbytně nutné navýšit rozpočet na opravu místních komunikací.
- Upozorňujeme na propadlou silniční vpusť před parkovištěm čp. 1093 – 1094 v ul. Roztocká.

2.2.2. Veřejná zeleň.

- Upozorňujeme na přerostlou veřejnou zeleň, která na některých místech města zakrývá svislé dopravní značení nebo svým přesahem zhoršuje náhled do křižovatky.

2.2.3. Odpadové hospodářství

- Doporučujeme instalovat k odpadkovým košům na náměstí a v centru města popelníky, aby kuřáci neházeli nedopalky po zemi.

2.2.2. Odbor rozvoje, investic a majetku. Silniční správní úřad.

- Požadujeme provedení kontroly plnění jednotlivých podnětů z jednání komise dopravy a VP. Jedná se především o realizaci navrženého dopravního značení (DZ) event. žádáme o zdůvodnění, proč nebylo (nebo nemohlo být) navržené DZ realizováno.
- Zástupce silničního správního úřadu sdělil, že navržené dopravní značení křižovatky ul. V Jilmu, za prodejnu JIP (tvar křižovatky), nebylo odsouhlaseno DI Policie ČR Semily. Proto zde navrhuje umístit dopravní zrcadlo.

3. OSTATNÍ

- Novým předsedou komise dopravy a veřejného pořádku byl jmenován, místo odvolaného Břetislava Kalvody, místostarosta města Vladimír Vinklář.

4. ÚKOLY PRO ČLENY KOMISE

Příští jednání komise: Bude svoláno operativně dle potřeby.

Datum vyhotovení zápisu: 9.6.2022



zapsal: František Augustin



Vladimír Vinklář
předseda komise